

Statut commercial : Arrêt de fabrication



### Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 octobre 2003

La référence DA01 est remplacée par :



### Fonctions électriques ZB4BZ102

Harmony XB4 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 11 janvier 2003 | référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY