

Fiche technique du produit DC22

Domino 22, CORPS A CONTACT O+F

Statut commercial : Arrêt de fabrication



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 octobre 2003

La référence DC22 est remplacée par le groupe de produits suivant :



Fonctions électriques ZB4BZ103

Harmony XB4 - corps de bouton - 2F - raccordement vis-étrier

Qté 1



Fonctions électriques ZBE102

Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier

Qté 2

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 11 janvier 2003 | référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique