

Fiche technique du produit **K1E005AC**

COMMUTATEUR DIA.22

Statut commercial : Arrêt de fabrication



Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 mars 2003

La référence K1E005AC est remplacée par :



Commutateurs à cames complets K1E005ACH

Harmony - interrupteur à came - 5 pôles - 45° - 12A - fixation Ø22mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 04 janvier 2003