



Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 décembre 2005

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme de produits	Advantys Telefast
Désignation d'accessoire / élément séparé	Bornier de connexion à vis
Type d'accessoire / élément séparé	Bornier
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Destination d'accessoire/ élément séparé	TSX 47/107
Nombre de points	32 voies

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------