Fiche technique du produit

Spécifications



BOITIER 32 BORNES

TSXBLK4

- La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2005
- ! Fin de service le: 14 sept. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation
① Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Advantys Telefast
Désignation D'Accessoire / De Pièce Détachée	Bornier de connexion à vis
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Bornier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de câblage
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	TSX 47/107
Nombre De Voies	32 voies

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024